

# Spríevodca výberom lepiacej pásky



Samolepiaca páska je zložená z fólie a lepidla. Hrúbka lepiacich pásov je vyjadrená v mikrónoch (1/1000 mm)

## 5 typov fólií

- Polypropylénové pre tiché odvíjanie
- Polypropylénové
- PVC
- Papierové
- Na lepenie za mokra

## 3 typy lepidla

- Akrylové: trvalá príľnavosť, kryštalická priehľadnosť
- Prírodný kaučuk (solvent): silné a trvanlivé lepidlo, nezanecháva stopy
- Syntetický kaučuk (hotmelt): lepidlo, ktoré príľne na veľa produktov

## Ako vybrať lepiacu pásku

Rozhodujúca je:

- Hrúbka fólie: vyberte najsilnejšie fóliu pre ťažké balenie
- Kvalita vonkajšieho povrchu balenia: skontrolujte, či páska dobre príľne k obalu
- Podmienky skladovania a prepravy: zmeny teploty, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť voči vonkajším vplyvom
- Jednoduché použitie: rýchle, pohodlné a tiché odvíjanie.
- Estetika: pre prezentáciu vašej firmy, môžete využiť potlač pásov
- Úroveň zabezpečenia alebo varovanie: vyberte si spevnenú pásku, varovnú, alebo rôzne silnú pre vaše potreby

## Ako efektívne zalepiť krabice

Lepenie v štýle

písmena U, ktoré je vhodné pre balíky do hmotnosti 20 kg a pri krátkych transportoch.



Uzavíranie v tvare písmena U a L pomocou 6 kusov pásov. Tento spôsob lepenia je vhodný do hmotnosti 35 kg a pre dlhšie prepravy.



Kompletné zalepenie v tvare písmena H pomocou 6 kusov pásky. Je vhodné pre veľmi ťažké balenie s váhou nad 35 kg a pre dlhé transporty



## Najlepšie metódy aplikácie

- Najlepší výsledok dosiahnete použitím lepiacej pásky pri teplotách nad 10 ° C a to na suchom a čistom povrchu
- Pri nižších teplotách používajte pásky polypropylénové s lepidlom zo syntetického kaučuku
- Pri vyšších teplotách používajte pásky polypropylénové s akrylovým lepidlom
- Pri aplikácii pásky mierne tlačte na odvíjač alebo samotnú lepiacu pásku
- Vyhnite sa zbytočnému naťahovaniu pásky, čím by mohlo dôjsť k pretrhnutiu

## Najlepší spôsob skladovania

Odporúčame pásky skladovať po dobu maximálne 6 mesiacov (pásky s akrylovým lepidlom do 1 roka) pri teplote 15 až 25 ° C, pri maximálnej vlhkosti 65%.

Pre maximálne príľnutie lepidla k povrchu, presuňte pásky do teplejšej miestnosti aspoň na 24 hodín pred použitím.